



Situación actual y propuesta



Estado actual de la calle El Escorial.



1	3	2	2	2	3	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---



1	3	2	2	2	3	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

1	Acera
2	Carril
3	Carril bici
4	Franja equipada

### DATOS GENERALES

Intervención propuesta	PB4 calle El Escorial				
Situación	calle El Escorial				
<b>Condiciones particulares de la vía</b>					
ESTRUCTURA DE SECCIÓN *		DIMENSIONES MÍNIMAS (m)		MATERIALES **	EJECUCIÓN
Nº de carriles	3	Carriles de circulación	≥ 3,00	Asfalto	
Sentidos	2	Aceras	≥ 2,00	Baldosa de hormigón prefabricado	
Aparcamientos	No	Carril de aparcamiento	-	-	
Carril Bici	Si	Carril bici	≥ 2,00	Hormigón impreso	
Franja equipada y vegetal	Si	Franja equipada y vegetal	≥ 1,50	Setos de separación, césped y arbolado de porte medio.	Pública
* Esta estructura de sección es susceptible de modificarse previa justificación de su viabilidad funcional a incluir en el correspondiente proyecto de ejecución.				** Orientativo	

### IMAGEN ORIENTATIVA

